

АРБ (EPIRB) SAFELINK с автоматическим режимом включения



АРБ (EPIRB) SAFELINK с ручным режимом включения



Уведомление в отношении радиобуев SAFELINK

Номера	Описание	Время выпуска
K1202311	АРБ (EPIRB) SAFELINK Manual + GPS	любое
K1202367	АРБ (EPIRB) SAFELINK Auto GPS	любое

Компания Orolia Limited, владелец Kannad Marine, выявила проблему в отношении АРБ (EPIRB) Kannad SAFELINK, которая может привести к отказу радиобуя в аварийной ситуации.

Если вы обнаружили наличие у Вас указанных выше радиобуев (только АРБ (EPIRB) SAFELINK с автоматическим режимом включения и АРБ (EPIRB) SAFELINK с ручным режимом включения), то вы **не должны использовать на борту вашего судна данный тип SAFELINK в качестве основного радиобуя для поиска и спасения.**

Пожалуйста зарегистрируйте наличие у вас данных типов радиобуев и дайте свои координаты через специальный веб-сайт: www.safelinkpirbsupport.co.uk

После этого наша команда поддержки Kannad Marine направит вас к местному дилеру для замены бесплатно вашего радиобуя на Kannad Sport Pro + Auto or Manual с 5-летней гарантией.

Для получения дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с Kannad Marine по следующим каналом:

Email: safelinkinspection@kannadmarine.com

Франция тел.: +33 (0) 29702 4931

Великобритания тел.:

+44 (0) 2392 623950

США тел.: +1 (800) 262 8722